

Corrections des données techniques sur la PAC air-eau

Source : [Pompe à chaleur air-eau vs radiateurs existants : Faut-il tout changer ?](#)

Publié le 15/06/2026

Récapitulatif des informations corrigées sur la PAC air-eau : températures, COP, coûts et aides financières actualisées.

Corrections des données techniques sur la PAC air-eau

Claim original	Statut	Correction
PAC fonctionne entre 35°C et 50°C	? Corrigé	35°C et 55°C (basse à moyenne température)
Plancher chauffant : 28°C et 35°C	? Corrigé	30°C et 40°C
COP "souvent en dessous de 2" à 60-65°C	? Corrigé	"autour de 2 à 2,5"
Plancher chauffant rénovation : 50-100 €/m²	? Corrigé	70-150 €/m²
"Aides disponibles en 2025"	? Corrigé	"Aides disponibles en 2026"
TVA 5,5% requiert RGE	? Corrigé	TVA 5,5% ne requiert pas RGE (reformulation)
Tableau : plancher chauffant 28-35°C	? Corrigé	30-40°C

Lire l'article complet ?

<https://ener-solutions.pro/pompe-chaleur-air-eau-vs-radiateurs-existants-changer/>